





Bygnings- og eiendomsdata

Fylke:	Oslo
Kommune:	301/Oslo kommune
Opprinnelig funksjon:	Alarmplass
Nåværende funksjon:	Alarmplass (ikke operativ)
Foreslått vernekategori:	Skal dokumenteres
Totalt antall bygg:	1



Bygningsoversikt, omfang vern

Byggnr	Byggnavn	Oppført	Verneklasse	Omfang	GAB nr	Gnr/Bnr
9903253	Kirkeveien	1954	Skal dokumenteres	Eksteriør/Interiør	Se koord.	212/377

Vern kompleks

Formål:	Anlegget skal dokumenteres som alternativ til fysisk bevaring. Formålet er å dokumentere Frognerparken alarmplass som kulturhistorisk viktig eksempel på en mindre alarmplass for lokalt Siviltforsvar og som offentlig bygg for beredskapsformål. Dokumentasjonen skal ivareta informasjon og kunnskap om anlegget og anleggets bruk i Siviltforsvaret.
Begrunnelse:	Dokumentasjon av anlegget som alternativ til fysisk vern har sin bakgrunn i enighet mellom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Riksantikvaren, jf. referat fra møte 27.10.2009 i koordineringsgruppa Landsverneplan for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Frognerparken alarmplass er et representativt eksempel på en mindre, enkelt utstyrt lokal alarmplass. Denne typen fjellanlegg var typiske og viktige anlegg for Siviltforsvaret og den sivile beredskapen under den kalde krigen. Fjellanlegget er bygget til siviltforsvarsformål etter sentralt godkjente tegninger. Kombinasjonen mannskapsforlegning og garasje utgjør et sentralt element i alarmplassenes utforming både funksjonelt og arkitektonisk. Anlegget har eksteriør og interiør med høy grad av opprinnelighet i helhet og detaljer, selv om det er i dårlig stand. Det er et av de mindre fjellanleggene fra perioden, men likevel med en differensiert romplan med spesialiserte funksjoner for å ivareta lokale oppgaver for Siviltforsvaret under krigstilstand.
Omfang:	For dette anlegget skal det utarbeides dokumentasjon som alternativ til fysisk bevaring. Dokumentasjonen skal bestå av innsamling og systematisering av arkivmateriale, informasjon og kunnskap om anlegget, foruten anleggets bruk, utvikling og organisatoriske tilknytning til sektoren, og skal arkiveres hos forvaltende sektor og Riksantikvaren.

Beskrivelse kulturmiljø

Fjellanlegg i Oslo på kommunal grunn i den nordøstre utkanten av Frognerparken, skutt inn i en liten kolle mellom Kirkeveien og Frognerbadet, umiddelbart sørvest for Frogner stadion. Anlegget er skjermet av store løvtrær og idrettsanlegg. Adkomsten går via parkeringsplass for omkringliggende idrettsanlegg. Anlegget består av kun én tunell i vinkel med en rundgang. Råsprengt fjell med toaletter og en mindre kontorplass midt inne i anlegget.

Eiendomshistorikk

Bygget på kommunal grunn 1954. Ingen vesentlige bygningsmessige endringer etter den tid.



*Anlegget, sett mot V, ligger i den skogkledte kollen midt i bildet.
Opphavsrett: Hentet fra gulesider.no.*



*Frognerparken alarmplass, inngangsparti. Foto: Erlend Hammer,
Forsvarsbygg.*

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	Oslo og Akershus SFD
GAB nr:	Se koord.
Gnr/bnr:	212/377
Oppført:	1954
Byggherre:	Sivilforsvaret
Arkitekt:	Sivilforsvaret
Opprinnelig funksjon:	Forsvar
Nåværende funksjon:	Forsvar
Bygningsart:	Ymse
Regulering:	Regulert: Regulert til friområde på reguleringsplan S-2847 vedtatt 21/3 1986.
Vernestatus:	Vedtaksfredet etter kulturminneloven §15 20.4.2009



Situasjonskart Frognerparken apl. med ca. anleggsflate og plassering stiplet med grønt.

Sammendrag bygningsbeskrivelse

Alarmplass i fjell, støpt inngangsparti i skrånende terreng, bruddsteinsforblendet forstøtningsmur, med framstikkende støpt inngangsparti upusset betong. Inngangen har tofløyet trykddør i stål. V-formet uregelmessig grunnplan. Korridor med toalettanlegg mellom garasje og hall med kontor og oppholdsrom, og korridor mellom hall og forlegningsstoll, noe sprøytebetong i korridor. Alarmplassen er utstøpt med flat himling, flatbuet i forlegningsstoll. Forsterket med støpte dragere og pilastre, lave bærebuer og pilastre i forlegningsdel. Innredning: Toalettanlegg oppført med modulvegger i metall, alarmplasskontor, murte /støpte vegger med vindu og luke. Vaskerenne og utslagsvask i korridor til forlegningsstoll. Tofløyet fyllingsdør til forlegning, gulmalte vegger, hvitmalt himling, øvrig interiør hvitmalt.

Sammendrag bygningshistorie

Bygget i 1954 som alarmplass for Sivilforsvaret, Oslo krets. Anlegget er ikke vesentlig endret siden.

Vern

Formål:	Anlegget skal dokumenteres som alternativ til fysisk bevaring. Formålet er å dokumentere Frognerparken alarmplass som kulturhistorisk viktig eksempel på en mindre alarmplass for lokalt Sivilforsvar og som offentlig bygg for beredskapsformål. Dokumentasjonen skal ivareta informasjon og kunnskap om anlegget og anleggets bruk i Sivilforsvaret.
Begrunnelse:	Dokumentasjon av anlegget som alternativ til fysisk vern har sin bakgrunn i enighet mellom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Riksantikvaren, jf. referat fra møte 27.10.2009 i koordineringsgruppa Landsverneplan for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Frognerparken alarmplass er et representativt eksempel på en mindre, enkelt utstyrt lokal alarmplass. Denne typen fjellanlegg var typiske og viktige anlegg for Sivilforsvaret og den sivile beredskapen under den kalde krigen. Fjellanlegget er bygget til sivilforsvarsformål etter sentralt godkjente tegninger. Kombinasjonen mannskapsforlegning og garasje utgjør et sentralt element i alarmplassenes utforming både funksjonelt og arkitektonisk. Anlegget har eksteriør og interiør med høy grad av opprinnelighet i helhet og detaljer, selv om det er i dårlig stand. Det er et av de mindre fjellanleggene fra perioden, men likevel med en differensiert romplan med spesialiserte funksjoner for å ivareta lokale oppgaver for Sivilforsvaret under krigstilstand.
Omfang:	For dette anlegget skal det utarbeides dokumentasjon som alternativ til fysisk bevaring. Dokumentasjonen skal bestå av innsamling og systematisering av arkivmateriale, informasjon og kunnskap om anlegget, foruten anleggets bruk, utvikling og organisatoriske tilknytning til sektoren, og skal arkiveres hos forvaltende sektor og Riksantikvaren.

Interiør

Interiørnr:
Interiørnavn: Garasje
Beskrivelse: Se
byggningsbeskrivelsen.



Interiørnr:
Interiørnavn: Korridor
Beskrivelse: Se
byggningsbeskrivelsen.



Interiørnr:
Interiørnavn: Oppholdsrom
Beskrivelse: Se
byggningsbeskrivelsen.



Interiørnr:
Interiørnavn: Korridor
Beskrivelse: Se
byggningsbeskrivelsen.

Interiørnr:
Interiørnavn: Kontor
Beskrivelse: Se
byggningsbeskrivelsen.




Interiørnr:
Interiørnavn: Forlegning
Beskrivelse: Se
byggningsbeskrivelsen.



Oppholdsrom. Kontor t.v. Foto: Erlend Hammer, Forsvarsbygg.



Kontor for alarmplassjef. Foto: Kjetil Nergaard, Forsvarsbygg.



Korridor ved forlegning. Foto: Kjetil Nergaard, Forsvarsbygg.



Forlegning. Foto: Kjetil Nergaard, Forsvarsbygg.



Garasje mot utgangsdør. Foto: Kjetil Nergaard, Forsvarsbygg.