



**Bygnings- og eiendomsdata**

Fylke:	Buskerud
Kommune:	604/Kongsberg
Opprinnelig funksjon:	Kommando/alarmplass Siviltforsvaret
Nåværende funksjon:	Kommando/alarmplass Siviltforsvaret
Foreslått vernekategori:	Skal dokumenteres
Totalt antall bygg:	1

**Bygningsoversikt, omfang vern**

Byggnr	Byggnavn	Oppført	Verneklasse	Omfang	GAB nr	Gnr/Bnr
9903281	Glitregata alarm- og kommandoplass	1952	Skal dokumenteres	Eksteriør/Interiør	Koordinat	8477/1

Vern kompleks

Formål:	Glitregata alarm- og kommandoplass skal dokumenteres som alternativ til fysisk bevaring. Formålet er å dokumentere anlegget som kulturhistorisk viktig eksempel på en mellomstor alarm- og kommandoplass for Siviltforsvaret og som offentlig bygg for beredskapsformål fra den kalde krigen. Dokumentasjonen skal ivareta informasjon og kunnskap om anlegget og anleggets bruk i Siviltforsvaret.
Begrunnelse:	Dokumentasjon av anlegget som alternativ til fysisk vern har sin bakgrunn i enighet mellom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Riksantikvaren, jf. referat fra møte 27.10.2009 i koordineringsgruppa Landsverneplan for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Glitregata alarm- og kommandoplass er et svært godt bevart eksempel på et mindre kombinert beskyttelsesanlegg som var et typisk og viktig anlegg i Siviltforsvarets beredskapsplanlegging. Anlegget er bygget som kombinert alarmplass og stedlig kommandoplass for siviltforsvarsformål etter sentralt utformete og godkjente tegninger. Kombinasjonen alarmplass og kommandoplass er typisk for mindre byer og tettsteder. Anlegget er et godt og representativt eksempel på denne type anlegg med senere endringer fra den kalde krigen.
Omfang:	For anlegget skal det utarbeides dokumentasjon som alternativ til fysisk bevaring. Dokumentasjonen skal bestå av innsamling og systematisering av arkivmateriale, informasjon og kunnskap om anlegget, foruten anleggets bruk, utvikling og organisatoriske tilknytning til sektoren.

Beskrivelse kulturmiljø

Glitregata kommandoplass, fjellanlegg på 368 kvm nær Kongsberg sentrum. Anlegget ligger tilbaketrukket fra offentlig vei i småhusområde en halv km sør for Kongsberg sykehus. Skrånende terreng mot vest ned mot jernbane, europavei og Numedalslågen. Adkomst til anlegget via smal vei med asfaltdekke, delvis nedsprenget i fjell. Stål-/nettingport i vest mot offentlig vei. Inngangen til fjellanlegget er støpt og har tofløyet ståldør foran tunnel mot trykkluse.

Eiendomshistorikk

Anlegget er påbegynt i 1952 og skal ha stått ferdig i 1956. Oppgradert omkring 1970 med ny gassluse, nye interiører i alarmplassdelen, samt toalett i KO.



Port og hovedinngang. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.



Ytre miljø Glitregata. Foto: Britt Skatvedt, DSB.

BYGNING 9903281 Glitregata alarm- og kommandoplass

Kompleks 9900387 Glitregata alarm- og kommandoplass

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	Buskerud SFD
GAB nr:	Koordinat
Gnr/bnr:	8477/1
Oppført:	1952
Byggherre:	Sivilforsvaret
Arkitekt:	Sivilforsvaret
Opprinnelig funksjon:	Forsvar
Nåværende funksjon:	Forsvar
Bygningsart:	Ymse
Regulering:	Regulert: Byplan 55, Skinnarberga, med siste dato 12/8-97.
Vernestatus:	



Koordinater til anleggets inngangsparti (UTM32):
N:6614305, Ø:536947.

Sammendrag bygningsbeskrivelse

Fjellanlegg på 368 kvm med garasje og tre stoller. Kombinert anlegg med enkelt utstyrt alarmplass med toalett og kontorbygg i hver sidestoll og KO-plass i midtstoll. Ombygget, trolig omkring 1970, bl.a. med innredet forlegning, kjøkken og messe i sidestoller, samt gassikret nyinnredete arealer. Forlegningene utført som plateslått bindingsverk i hvittet utsprengt fjellhall. Opprinnelig KO-plass i siporex, innvendig kledning av malte fiberplater. KO-plass har rominndeling med differensierte funksjoner.

Sammendrag bygningshistorie

Byggetegninger datert 1952, anlegg tatt i bruk 1956, kombinert alarm- og KO-plass senere ombygget (antas ca. 1970).

Vern

Formål:	Glitregata alarm- og kommandoplass skal dokumenteres som alternativ til fysisk bevaring. Formålet er å dokumentere anlegget som kulturhistorisk viktig eksempel på en mellomstor alarm- og kommandoplass for Sivilforsvaret og som offentlig bygg for beredskapsformål fra den kalde krigen. Dokumentasjonen skal ivareta informasjon og kunnskap om anlegget og anleggets bruk i Sivilforsvaret.
Begrunnelse:	Dokumentasjon av anlegget som alternativ til fysisk vern har sin bakgrunn i enighet mellom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Riksantikvaren, jf. referat fra møte 27.10.2009 i koordineringsgruppa Landsverneplan for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Glitregata alarm- og kommandoplass er et svært godt bevart eksempel på et mindre kombinert beskyttelsesanlegg som var et typisk og viktig anlegg i Sivilforsvarets beredskapsplanlegging. Anlegget er bygget som kombinert alarmplass og stedlig kommandoplass for sivilforsvarsformål etter sentralt utformete og godkjente tegninger. Kombinasjonen alarmplass og kommandoplass er typisk for mindre byer og tettsteder. Anlegget er et godt og representativt eksempel på denne type anlegg med senere endringer fra den kalde krigen.
Omfang:	For anlegget skal det utarbeides dokumentasjon som alternativ til fysisk bevaring. Dokumentasjonen skal bestå av innsamling og systematisering av arkivmateriale, informasjon og kunnskap om anlegget, foruten anleggets bruk, utvikling og organisatoriske tilknytning til sektoren.

Interiør

Interiørnr:

Interiørnavn: Garasje

Beskrivelse: Vegger og himling i malt sprøytebetong, takhengt ventilasjonsrør og kabelbro med armaturer for doble lysrør. Malt pusset betonggulv. Malte betongvegger mot utgang og gassluse, tofløyet trykkdør i stål (P35). Inngjerdet nødstrømsaggregat, eksosrør langs gulv.



Interiørnr:

Interiørnavn: Gassluse inside

Beskrivelse: Vegger: Malt sprøytebetong mot fjell, upusset malt betong mot garasje, ventilasjonsrom og inngang. Malt sprøytebetong i tak, veggengte kabelbroer, diverse armaturer og varsellamper.



Interiørnr:

Interiørnavn: Vakt / inngangsparti

Beskrivelse: Vegger i malt sprøytebetong og malt upusset betong, trykkdør mot gassluse og mot KO-plass, finérdører mot alarmplastseller, ståldør mot vifterom. Malt sprøytebetong i tak, takhengte ventilasjonsrør og kabelbroer med armaturer for doble lysrør. Støpt pusset gulv med spraglet heldekkende teppe. Vaktdisk i teakfinér, antatt fra ombygging ca. 1970.



Interiørnr:

Interiørnavn: Alarmplass forlegning v. stoll

Beskrivelse: Frittstående bindingsverkskonstruksjon i råsprengt fjellhall. Vegger og himling kledd med profilerte elokserte plater, gulv i to nivåer, belegg i nålefil. Armaturer med doble lysrør og ventilasjonsrør under himling. Gardiner for inndeling av forlegningsrommet.



Interiørnr:

Interiørnavn: Kjøkken og forlegning h. stoll

Beskrivelse: Bindingsverkskonstruksjon i fjellhall. Malte platekleddede vegger, bakvegg mot fjell er malt upusset betong. Profilerte elokserte plater i himling, klinkerfliser på gulv. Lysrørsarmatur over oppvaskbenk og på vegg mot oppholdsrom. Veggfast kjøkkeninnredning med over- og underskap, samt hvitevarer.



Interiørnr:

Interiørnavn: Korridor KO

Beskrivelse: Malte platekleddede vegger, systemhimling med malte skrudde plater i stålprofiler, antatt støpt gulv, heldekkende teppe. Tre delte fyllingsdører, finérdør mot toalett, armatur for doble lysrør, kabelskinne på vegg, eldre skrivebord.



BYGNING 9903281 Glitregata alarm- og kommandoplass

Kompleks 9900387 Glitregata alarm- og kommandoplass

Interiørnr:
Interiørnavn:
Sivilforsvarsjef
kontor/forlegning
Beskrivelse: Platekledd
vegger med tapet,
systemhimling med malte
skrudde plater i stålprofiler,
antatt støpt gulv,
heldekkende teppe. Tredelt
fyllingsdør, armatur for
doble lysrør, kabelskinne
på vegg, firkantør
ventilasjon under himling.
Inventar: Reol, SF-
feltskrivebord, lenestoler
firkantør, ca. 1970.



Interiørnr:
Interiørnavn:
Sambandsrom
Beskrivelse: Malte
platekledd vegger,
systemhimling med malte
skrudde plater i stålprofiler,
ant. støpt gulv,
heldekkende teppe. Tredelt
fyllingsdør, armatur for
doble lysrør under himling,
enkle lysrørsarmatur på
båsvegger. Perforerte
malte fiberplater på vegger
i båser, benkeplater i
lakkert furu. Stålrørstoler.

Interiørnr:
Interiørnavn:
Forlegningsrom h. stoll
Beskrivelse: Vegger og
takk i malt sprøytebetong,
malt platekledd vegg mot
oppholdsrom, finérdør,
grått gulvbelegg, ant. støpt
dekke. Takhengt
ventilasjonsrør og armatur
for doble lysrør på
wiretrekk.



Interiørnr:
Interiørnavn: Sykerom h.
stoll.
Beskrivelse: Vegg mot fjell
og tak i malt
sprøytebetong, malte
platekledd vegger mot
oppholdsrom og
forlegningsrom, finérdør,
grått gulvbelegg, antatt
støpt dekke. Takhengt
lysarmatur.



Interiørnr:
Interiørnavn: KO-rom
Beskrivelse: Malte
platekledd vegger,
systemhimling med malte
skrudde plater i stålprofiler,
antatt støpt gulv,
heldekkende teppe.
Tredelte fyllingsdører til
telefonbokser og korridor.
Armaturer for doble lysrør,
firkantør ventilasjon under
himling på endevegg.
Veggfaste meldingstavler,
møtebord og armstoler ca.
1970.



Interiørnr:
Interiørnavn: Toalett h. stoll
Beskrivelse:

Interiørnr:
Interiørnavn: Oppholdsrom
h. stoll.
Beskrivelse: Vegger og
takk i malt sprøytebetong,
malt platekledd vegg mot
forlegningsrom og
sykerom, finérdører, grått
gulvbelegg, antatt støpt
dekke. Takhengt
ventilasjonsrør og armatur
for doble lysrør på
wiretrekk og kabelbro.
Stålrørstoler med plast,
stålrørstoler med laminerte
plater.



Interiørnr:
Interiørnavn: Radiorom
Beskrivelse:

BYGNING 9903281 Glitregata alarm- og kommandoplass

Kompleks 9900387 Glitregata alarm- og kommandoplass

Interiørnr:

Interiørnavn: Arbeidsrom
ABC

Beskrivelse: Malte platekledde vegger, systemhimling med malte skrudde plater i stålprofiler, antatt støpt gulv, heldekkende teppe. Tredelt fyllingsdør, armatur for doble lysrør. Inventar: Stålrørstoler, stålrørbord med tremitert laminat, vegghengte kart.



Interiørnr:

Interiørnavn: Korridor v.
stoll

Beskrivelse:

Interiørnr:

Interiørnavn: Vaskerom h.
stoll

Beskrivelse:

Interiørnr:

Interiørnavn: Toalett v. stoll

Beskrivelse:

Interiørnr:

Interiørnavn:

Inngangssluse KO


Beskrivelse: Malte upussete betongvegger, flatbuert malt upusset betonghimling, antatt støpt gulv, heldekkende teppe. Ståldør mot vakt og mot KO-plass, armatur for doble lysrør, SF-feltskrivebord, eldre lenestoler, stålrør.



Interiørnr:

Interiørnavn: Dusj/vask v.
stoll.

Beskrivelse:



Tegning av plan og snitt.



Inngangssluse, utside. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

BYGNING 9903281 Glitregata alarm- og kommandoplass

Kompleks 9900387 Glitregata alarm- og kommandoplass



Oppholdsrom/messe h. stoll. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.



Operasjonsrom KO-plass. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.



Meldingskontor KO-plass. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.



"Vestibyle" hovedstoll. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.



Oppbygging forlegningsrom v. stoll. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.



Inngangssluse, innside. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

BYGNING 9903281 Glitregata alarm- og kommandoplass

Kompleks 9900387 Glitregata alarm- og kommandoplass



Forlegningsrom h. stoll. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.



Forlegningsrom venstre stoll. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.



Garasje og inngangssluse. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.



Garasje mot trykddør og utgang. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.